



1- Zusatzsteckverbinder; 2 - Programmieranschluß; 3 - internes Rücksetzen; 4 - Programmierwahlschalter; 5 - Pull-up-Widerstände; 6 - Ports A, B, C; 7 - Leistungsausgänge Port C; 8 - Spannungswahlschalter für Ausgänge Port C; 9 - Taktaster; 10 - Rücksetztaster; 11 - Taktwahlschalter; 12 - zehn Eingabeschalter; 13 - Rangierfeld für globale Signale; 14 AVR 1 (Bedienung); 15 - AVR 2 (Adapter für virtuelle Peripherie); 16 - Quarzoszillator; 17 - RS-232-Treiber.